

Respuesta de observaciones del oficio DVP 38-2022-0497

A. Estructural

Una de las protecciones tipo rip-rap en el bastión del eje 1 está invadiendo una calle; esto se puede apreciar en la lámina no 4. Posiblemente esto se deba a que pusieron un detalle genérico de escollera. Viendo que esta invasión se encuentra aguas abajo y fuera del cauce del río, es posible que desde el punto de vista hidráulico no sea necesario invadir la carretera para hacer esta protección.

R/ Se revisa y se ajusta.

B. Hidráulica

En esta nueva entrega la empresa propone la construcción de escollera de protección sobre una calle cantonal, por lo que se solicita subsanar esta situación, eliminando el achurado que indica escollera sobre la vía. Ver imagen en apartado D. Topografía.

R/ Se revisa y se ajusta.

C. Geotécnica

Especificaciones Técnicas:

En el apartado 1.1, respecto a la indicación: "Control de Calidad de Materiales y procedimientos constructivos de conformidad con Disposición General N°-CM-002-97, del Área de Obras Públicas del CONAVI", se solicita incluir dicha disposición.

- En el apartado 1.39, 1.39.1 y 1.39.2, se deberán corregir los títulos, para que coincida con lo indicado en planos.

R/ Se revisa y se ajusta.

D. Topografía

Esta observación no es de competencia de topografía, sin embargo, tal como se indicó previamente se detectó que las protecciones del bastión en el estacionamiento 0+104.77 están coincidiendo con una calle de lastre vecinal, no así con el plano de catastro cercano, por tanto, no se considera como una afectación.

R/ Se revisa y se ajusta.