

**Acta Ordinaria No. 68-2018.** Acta número sesenta y ocho correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, a las diez horas del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, presidida por, el señor Presidente Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, con la asistencia de los siguientes miembros: Luis Llach Cordero, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Mónica Navarro Del Valle, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; Jorge Solano Jiménez, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos; Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo y Magally Mora Solís, Secretaria de Actas. --

**Ausentes con Justificación:** El señor Vicepresidente Olman Elizondo Morales, Viceministro de Infraestructura y Concesiones; Jackeline Ruiz Araya, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Alfredo Córdoba Soro, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. -----

**Asisten, además:** Representantes del Consorcio encargado del proyecto y funcionarios de la Unidad Ejecutora CONAVI-BCIE. -----

## **CAPÍTULO I. PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE CIRCUNVALACIÓN NORTE, RUTA NACIONAL No. 39.** -----

**ARTÍCULO I. Visita al proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL DE CIRCUNVALACIÓN NORTE, RUTA NACIONAL No. 39:** Se inicia el recorrido en la Unidad Funcional 2b del proyecto. Se recorre el sitio donde se ubica el puente en construcción que interconectará con la Unidad Funcional 2<sup>a</sup>. Posteriormente se visita el sitio para la prefabricación de vigas largas de la empresa contratista que se encuentra instalada en el sitio. A continuación, se recibe una presentación (documento que se incorpora al expediente de la sesión) en la oficina de la empresa (aledaña a dichas instalaciones) sobre los detalles técnicos del proyecto y avances de las obras. Seguidamente se recorre la Unidad Funcional 3 en donde se aprecia el avance en la construcción de cimentaciones y columnas del viaducto. Finalmente, se llega a la Unidad Funcional 4, parte de la cual es la intersección con la Ruta 32. Desde este punto, se aprecia el movimiento

de tierras previamente afectado por el asentamiento en precario del Triángulo de Solidaridad. -----

A lo largo del recorrido, los señores Miembros intercambian opiniones tanto con los funcionarios de la Unidad Ejecutora como con los personeros del Consorcio encargado de las obras del proyecto. -----

*Al ser las catorce horas, el señor Presidente Rodolfo Méndez Mata, levanta la sesión.* -----